

S2003 vagy S2007 boxkamera és CKB-02 vezérlőkonzol összekötése:

- kamera RS422 csatlakozó "R-" összekötve a vezérlő RS485 "fekete" csatlakozójával
- kamera RS422 csatlakozó "R+" összekötve a vezérlő RS485 "piros" csatlakozójával